(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(51) Internationale Patentklassifikation7:

WO 2004/055350 A1

F02D 41/30

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003455

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. Oktober 2003 (17.10.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

DE

(30) Angaben zur Priorität: 102 58 802.3 16. Dezember 2002 (16.12.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEISS, Frank [DE/DE]; Igelbergweg 5, 93080 Pentling/Grasslfing (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CONTROL OF AN HCCI INTERNAL COMBUSTION ENGINE IN EXCEPTIONAL SITUATIONS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM STEUERN EINER HCCI-BRENNKRAFTMASCHINE IN AUSNAHMESITUATIONEN



- (57) Abstract: The invention relates to a method defining particular exceptional situations in the operation of an HCCI internal combustion engine, whereby an HCCI operation is either suppressed or enforced.
- (57) Zusammenfassung: Das Verfahren definiert bestimmte Ausnahmezustände im Betrieb der HCCI-Brennkraftmaschine, bei denen ein HCCI-Betrieb entweder verhindert oder erzwungen werden soll.

VACUUM THRESHOLD VALUE? SCAVENGE RATE

WO 2004/055350 A1 III

COOLANT TEMPERATURE MINIMUM VALUE?
AIR SENSING FAULTY?

IGNITION OR INJECTION FAULTY?

MISEIREZ

SYSTEM ERROR? SWITCH TO STOICHIOMETRIC



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



Beschreibung

Verfahren zum Steuern einer HCCI-Brennkraftmaschine in Ausnahmesituationen

5

10

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern des Betriebs einer HCCI-Brennkraftmaschine, die im HCCI-Betriebsmodus oder in einem Betriebsmodus mit Fremdzündung betrieben werden kann und in Abhängigkeit von vorgegebenen Betriebsparametern zwischen diesen Betriebsmodi umgeschaltet wird.

Beim Betrieb einer Brennkraftmaschine im HCCI-Betriebsmodus (Homogenous Charge Compression Ignition), der manchmal auch als CAI (Controlled Auto Ignition), ATAC (Active Thermo Athmosphere Combustion) oder TS (Toyota Soken) bezeichnet wird, erfolgt die Entzündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches nicht durch Fremdzündung, sondern durch kontrollierte Selbstzündung.

20

25

Der HCCI-Verbrennungsprozess kann beispielsweise durch einen hohen Anteil an heißen Restgasen und/oder durch eine hohe Verdichtung und/oder eine hohe Eintrittslufttemperatur hervorgerufen werden. Voraussetzung für die Selbstzündung ist ein ausreichend hohes Energieniveau im Zylinder. Im HCCI-Betriebsmodus betreibbare Brennkraftmaschinen, bei denen es sich sowohl um Otto- wie auch Dieselmotoren handeln kann, sind bekannt, siehe z. B. US 6260520, US 6390054, DE 199 27 479 und WO 98/10179.

30

35

Die HCCI-Verbrennung hat gegenüber einer herkömmlichen fremdgezündeten Verbrennung den Vorteil eines reduzierten Kraftstoffverbrauchs und geringerer Schadstoffemissionen. Die
Brennkraftmaschine wird daher weitgehend im HCCI-Betriebsmodus betrieben. Allerdings ist dies in bestimmten Betriebsbereichen wie z. B. bei hohen Drehzahlen oder hoher Last nicht
möglich, so dass dann in einen Betriebsmodus mit Fremdzün-


15

20

25

30

35



dung, insbesondere einen homogen stöchiometrischen Betrieb umgeschaltet werden muss. Die Umschaltung zwischen diesen Betriebsmodi erfolgt unter Berücksichtigung von Größen wie Kraftstoffverbrauch, Schadstoffemissionen und Fahrbarkeit in Abhängigkeit von entsprechenden Betriebsparametern wie z.B. Last und Drehzahl.

Im Betrieb der Brennkraftmaschine kann es allerdings zu Ausnahmesituationen kommen, bei denen diese übliche "Umschaltstrategie" zu einem unzweckmäßigen Betriebsmodus führt.


Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Steuern des Betriebs einer derartigen HCCI-Brennkraftmaschine anzugeben, bei dem auch in Ausnahmesituationen die Einstellung des für diese Ausnahmesituation geeigneten Betriebsmodus sichergestellt wird.

Diese Aufgabe wird durch das in den Patentansprüchen 1 und 3 definierte Verfahren gelöst.

Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass in bestimmten Ausnahmesituationen im Betrieb der Brennkraftmaschine der HCCI-Betriebsmodus entweder vermieden oder aber erzwungen werden muss, um durch die Ausnahmesituation bedingte Fehlfunktionen und Schäden zu vermeiden.

Gemäß einer Alternative ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass ein Betrieb der Brennkraftmaschine im HCCI-Betriebsmodus verhindert wird, wenn mindestens eines der folgenden Ereignisse eintritt:


- a) der Unterdruck in einem Unterdruckbehälter einer zugehörigen Bremsanlage ist aufgrund eines zu hohen Drucks im Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine kleiner als ein Grenzwert;
- b) die Spülrate eines Tankentlüftungsventils einer zugehörigen Tankentlüftungsanlage der Brennkraftmaschine ist aufgrund



eines zu hohen Drucks im Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine kleiner als ein Grenzwert;

- c) die Temperatur des Kühlwassers eines Kühlkreises der Brennkraftmaschine ist kleiner als ein Mindestwert;
 - d) die Messung der Luftmasse und/oder des Drucks im Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine ist fehlerhaft;
- e) die Zündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches und/oder die Kraftstoffeinspritzung ist fehlerhaft;
 - f) es treten Zündaussetzer oder eine starke Laufunruhe der Brennkraftmaschine auf;
 - g) eine Sicherheitseinrichtung zum Überwachen der Steuerungsfunktionen der Brennkraftmaschine stellt einen Systemfehler fest.
- Befindet sich die Brennkraftmaschine im HCCI-Betriebsmodus, wenn eines der Ereignisse a) bis g) eintritt, so wird in einen Betriebsmodus mit Fremdzündung, beispielsweise in einen homogen stöchiometrischen oder homogen mageren Betrieb, umgeschaltet. Befindet sich die Brennkraftmaschine bereits in einem Betriebszustand mit Fremdzündung, wenn eines der Ereignisse a) bis g) eintritt, so wird ein Umschalten in den HCCI-Betriebsmodus verhindert.
- Gemäß der zweiten Alternative ist erfindungsgemäß vorgesehen,

 dass ein Betrieb der Brennkraftmaschine im HCCI-Betriebsmodus
 erzwungen wird, wenn mindestens eines der folgenden Ereignisse eintritt:
- a) die Rückführrate einer Abgasrückführung der Brennkraftma 35 schine ist aufgrund einer Fehlfunktion größer als ein Grenzwert;



b) das Luft-Kraftstoff-Verhältnis (λ) ist trotz abgeschalteter Kraftstoffeinspritzung kleiner als 1.

Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen wird verhindert, dass bei den angegebenen Ausnahmesituationen Fehlfunktionen und Schädigungen der Brennkraftmaschine sowie Gefährdungszustände auftreten.

Anhand der Zeichnungen werden weitere Einzelheiten des erfin-10 dungsgemäßen Verfahrens erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer HCCI-Brennkraft-maschine;

15 Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Verhindern eines HCCI-Betriebs in bestimmten Ausnahmesituationen;

Fig. 3 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Erzwingen eines HCCI-Betriebs in bestimmten Ausnahmesituationen.

20

Die Fig. 1 zeigt in stark schematisierter Weise eine Brennkraftmaschine 1 der Kolbenbauart vom Otto-Typ mit mindestens einem Zylinder, einem Ansaugtrakt 2, einem Abgastrakt 3, einem Einlassventil, einem Auslassventil, einer Zundeinrichtung

4, einem Kraftstoffeinspritzventil 5 und einem Drosselventil 6. Im Ansaugtrakt 2 sind Sensoren 7, 8 zum Erfassen der Luftmasse bzw. des Drucks im Ansaugtrakt angeordnet. Ein Sensor 9 in Form einer Lambda-Sonde ist im Abgastrakt 3 angeordnet, um das Luft-Kraftstoff-Verhältnis (λ) zu erfassen.

30

Der Brennkraftmaschine 1 ist ein elektronisches Betriebssteuergerät 10 zugeordnet, das Messsignale von den Sensoren 7 bis 9 sowie weiteren (nicht dargestellten) Sensoren empfängt und Stellsignale an die Zündeinrichtung 4, das Kraftstoffein-

35 spritzventil 5 und das Drosselventil 6 sowie weitere Aktoren der Brennkraftmaschine abgibt.

30

In Fig. 1 sind noch einige weitere Komponenten der Brenn-kraftmaschine, die für die vorliegende Erfindung von Bedeutung sind, schematisch angedeutet, und zwar eine Abgasrückführanlage 11 mit einem Abgasrückführventil 12, eine Bremsanlage 16 mit einem Unterdruckbehälter 17 und einem den Unterdruck im Unterdruckbehälter 17 erfassenden Drucksensor 18 sowie eine Tankentlüftungsanlage 13 mit einem Tankentlüftungsventil 14 und einem Aktivkohlebehälter 15.

Die Brennkraftmaschine 1 ist als HCCI-Brennkraftmaschine ausgebildet, die unter der Steuerung des elektronischen Betriebssteuergerätes 10 normalerweise im HCCI-Betriebsmodus betrieben wird und in Abhängigkeit von bestimmten Betriebsparametern (z.B. Drehzahl und Last) bei bestimmten Betriebszuständen (z.B. hohe Drehzahl oder hohe Last) in einen Betrieb mit Fremdzündung umgeschaltet wird. Da derartige Verfahren zum Steuern des Betriebs der Brennkraftmaschine 1 (z.B. aus den eingangs genannten Druckschriften) bekannt sind, wird hierauf nicht näher eingegangen.

Unabhängig von den bei normalem Betrieb der Brennkraftmaschine auftretenden Betriebszuständen können jedoch Ausnahmesituationen eintreten, die zu einer ernsthaften Störung führen würden, falls nicht mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens eingegriffen wird.

So gibt es Ausnahmesituationen, bei denen ein Betrieb der Brennkraftmaschine 1 im HCCI-Betriebsmodus zu Fehlfunktionen und größeren Schäden führen kann. Das erfindungsgemäße Verfahren, das nun anhand des Diagramms der Fig. 2 näher erläutert wird, verhindert einen HCCI-Betriebsmodus, wenn es zu mindestens einer der folgenden Ausnahmesituationen kommt:

a) Niedriger Unterdruck im Unterdruckbehälter 17: Für den
35 HCCI-Betriebsmodus ist ein relativ großer Druck im Ansaugtrakt 2 erforderlich, d.h., dass das Drosselventil 6 im wesentlichen unabhängig vom Fahrerwunsch (Pedalstellung) weit

geöffnet ist. Unter bestimmten Betriebszuständen kann dies dazu führen, dass der am Ansaugtrakt 2 angeschlossene Unterdruckbehälter 17 zur Bremsunterstützung der Bremsanlage 16 nicht mehr ausreichend entlüftet werden kann.

5

Wenn daher der mittels des Drucksensors 18 erfasste Unterdruck im Unterdruckbehälter 17 kleiner als ein vorgegebener Grenzwert ist (Schritt 25), wird der homogen stöchiometrische Betriebsmodus eingestellt (Schritt 33).


10

Ist der Unterdruck im Unterdruckbehälter 17 größer als der Grenzwert, so geht das Programm zum nächsten Schritt 26 weiter.

15 b) Tankentlüftung: Der im HCCI-Betriebsmodus eingestellte hohe Druck im Ansaugtrakt 2 kann ferner dazu führen, dass die Spülrate des Tankentlüftungsventils 14 so niedrig wird, dass der Kraftstofftank (nicht gezeigt) nicht mehr ausreichend entlüftet wird. Da die Spülrate des Tankentlüftungsventils 14 mittels eines Modells von dem elektronischen Betriebssteuer-20 gerät 10 ohnehin ständig überwacht wird, lässt sich die Spülrate mit einem Grenzwert vergleichen. Ist die Spülrate kleiner als der Grenzwert (Schritt 26), so wird zum homogen stöchiometrischen oder auch homogen mageren Betrieb übergegangen 25 (Schritt 33).

Anderenfalls geht das Programm zum Schritt 27 weiter.

- c) Fahrzeuginnenraumheizung: Im HCCI-Betriebsmodus ergibt sich in bestimmten Betriebsbereichen eine erhebliche Verbes-30 serung des Wirkungsgrades der Brennkraftmaschine. Es steht dann nicht mehr so viel Abwärme zum Aufheizen des Kühlwassers der Kühlanlage 19 zur Verfügung. Bei niedrigen Außentemperaturen erwärmt sich dann das Kühlwasser nur relativ langsam, was die Funktion der Fahrzeuginnenraumheizung entsprechend
- beeinträchtigt. Wenn daher die mittels des Temperaturfühlers 20 gemessene Temperatur des Kühlwassers nicht auf einen Min-




destwert ansteigt (Schritt 27), wird auf den homogen stöchiometrischen Betrieb umgeschaltet (Schritt 33).


Anderenfalls schreitet das Programm zum Schritt 28 fort.

5

- d) Sensorfehler: Wenn die Lufterfassung mittels des Luftmassen-Sensors 7 und/oder des Druck-Sensors 8 im Ansaugtrakt 2 fehlerhaft ist, ist eine drehmomentenneutrale Umschaltung zwischen dem HCCI-Modus und einem Betriebsmodus mit Fremdzündung nicht mehr möglich. Um nämlich einen Drehmomentensprung bei einer derartigen Umschaltung zu vermeiden, müssen exakte Werte für den Luftmassenstrom bzw. den Druck im Ansaugtrakt 2 zur Verfügung stehen.
- Falls daher die Lufterfassung fehlerhaft ist (Schritt 28), wird die Brennkraftmaschine im homogen stöchiometrischen Betriebsmodus betrieben. Hierzu wird zunächst festgestellt, ob sich die Brennkraftmaschine im HCCI-Betriebsmodus befindet (Schritt 32). Ist dies der Fall, so wird auf den homogenstöchiometrischen Betriebsmodus umgeschaltet (Schritt 33). Ist die Brennkraftmaschine bereits in einem Betriebsmodus mit Fremdzündung, so wird das Umschalten in den HCCI-Betriebsmodus verhindert (Schritt 34).
- e) Fehlerhafte Zündung oder Kraftstoffeinspritzung: Wenn die Zündung (Zündeinrichtung 4) und/oder die Kraftstoffeinspritzung (Einspritzventil 5) fehlerhaft arbeiten, d. h., wenn die entsprechenden Istwerte der Zündung bzw. Einspritzung mit den vorgegebenen Sollwerten nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, ist ebenfalls eine drehmomentenneutrale Umschaltung zwischen dem HCCI-Betriebsmodus und einem Betriebsmodus mit Fremdzündung nicht mehr möglich oder zumindest deutlich erschwert. Auch in diesem Fall wird daher ausschließlich der homogen stöchiometrische Betrieb aktiviert (Schritte 29 und 35 32 bis 34).



- f) Verbrennungsaussetzer und starke Laufunruhe: Das elektronische Betriebssteuergerät 10 enthält üblicherweise eine Einrichtung 21 zum Erkennen von Verbrennungsaussetzern bzw. Zum Überwachen der Laufruhe der Brennkraftmaschine. Treten bei-5 spielsweise in bestimmten Drehzahl- bzw. Lastbereichen Verbrennungsaussetzer bzw. eine große Laufunruhe auf, so ist auch in diesen Betriebsbereichen ein einwandfreier Betrieb im HCCI-Modu nicht mehr gewährleistet. Auch in diesen Fällen ist daher der HCCI-Betriebsmodus zumindest in diesen Drehzahlbzw. Lastbereichen zu vermeiden (Schritte 30 und 32 bis 34).
- g) Sicherheitskonzept: Das elektronische Betriebssteuergerät ist üblicherweise mit einer Sicherheitseinrichtung 22 zum Uberwachen der Steuerungsfunktionen der Brennkraftmaschine 15 versehen (Sicherheitskonzept). Wenn aufgrund eines Systemfehlers die Überwachung des HCCI-Betriebsmodus nicht mehr korrekt funktioniert, muss der HCCI-Betriebsmodus vermieden werden. Ein sicherer Betrieb der Brennkraftmaschine wäre andernfalls nicht mehr gewährleistet. So besteht beispielsweise die 20 Gefahr, dass es aufgrund des im HCCI-Betrieb weit geöffneten Drosselventils 6 zu einer ungewollten Beschleunigung des Fahrzeuges kommt, wenn z.B. im HCCI-Betriebsmodus, wie durch eine Plausibilitätsprüfung festgestellt, die Abgasrückführrate oder die eingespritzte Kraftstoffmenge nicht plausibel 25 ist und die Zündung weiterbetrieben wird. Falls somit die Sicherheitseinrichtung 22 einen Systemfehler erkennt (Schritt 31), wird der HCCI-Betriebsmodus von vornherein verhindert (Schritt 34).
- 30 Bei den oben beschriebenen Vorgängen wurde entweder eine Umschaltung aus dem HCCI-Betriebsmodus in einen Betriebsmodus mit Fremdzündung erzwungen oder eine Umschaltung in den HCCI-Betriebsmodus verhindert. Dagegen gibt es Ausnahmesituationen, bei denen der HCCI-Betriebsmodus eingestellt werden sollte, was dann erfindungsgemäß erzwungen wird. Dies wird 35 nun anhand des Flussdiagrams der Fig. 3 erläutert.




a) Externe Abgasrückführung: Wenn es zu einer ungewollt gro-Ben Abgasrückführrate kommt, z. B. durch ein in der Offenstellung klemmendes Abgasrückführventil 12 oder eine fehlerhafte Steuerung des Abgasrückführventils 12, ist ein kontrollierter Betrieb mit Fremdzündung, insbesondere ein homogen stöchiometrischer Betrieb, nicht mehr möglich, da der Verbrennungsvorgang instabil wird. Wenn somit die Abgasrückführrate größer als ein Grenzwert wird (Schritt 35), wird zunächst festgestellt, ob sich die Brennkraftmaschine im HCCI-10 Betriebsmodus befindet (Schritt 38). Ist dies der Fall, so wird ein Übergang zu einem Betriebsmodus mit Fremdzündung verhindert (Schritt 39). Befindet sich die Brennkraftmaschine dagegen in einem Betriebsmodus mit Fremdzündung, insbesondere im homogen-stöchiometrischen Betrieb, so wird auf den HCCI-15 Betriebsmodus umgeschaltet (Schritt 40).

Ist die Abgasrückführrate dagegen kleiner als der Grenzwert, so schreitet das Programm zum Schritt 36 fort.


b) Tankentlüftung: Wenn das Tankentlüftungsventil 14 in der Offenstellung klemmt und der Druck im Ansaugtrakt 2 (bei kleiner Last) niedrig ist, kann aufgrund der eingesaugten Kraftstoffdämpfe ein Luft-Kraftstoff-Verhältnis entstehen, das trotz abgeschalteter Kraftstoffeinspritzung kleiner als 1
 ist. Ist dies der Fall (Schritte 36 und 37), so wird die Brennkraftmaschine im HCCI-Modus betrieben (Schritte 38 bis 40), sofern dies nicht ohnehin der Fall ist.

30





Patentansprüche


- Verfahren zum Steuern des Betriebs einer HCCI-Brennkraftmaschine, die im HCCI-Betriebsmodus oder in einem Betriebsmodus dus mit Fremdzündung betrieben werden kann und in Abhängigkeit von vorgegebenen Betriebsparametern zwischen diesen Betriebsmodi umgeschaltet wird, dad urch ge'kennze eine ze ichnet, dass ein Betrieb der Brennkraftmaschine (1) im HCCI-Betriebsmodus verhindert wird, wenn mindestens eines der folgenden Ereignisse eintritt:
- a) der Unterdruck in einem Unterdruckbehälter (15) einer zugehörigen Bremsanlage (13) ist aufgrund eines zu hohen Drucks im Ansaugtrakt (2) der Brennkraftmaschine kleiner als ein
 15 Grenzwert;
 - b) die Spülrate eines Tankentlüftungsventils (14) einer zugehörigen Tankentlüftungsanlage (13) der Brennkraftmaschine (1) ist aufgrund eines zu hohen Drucks im Ansaugtrakt (2) der Brennkraftmaschine (1) kleiner als ein Grenzwert;
 - c) die Temperatur des Kühlwassers eines Kühlkreises (19) der Brennkraftmaschine (1) ist kleiner als ein Mindestwert;
- 25 d) die Messung der Luftmasse und/oder des Drucks im Ansaugtrakt (2) der Brennkraftmaschine (1) ist fehlerhaft;
 - e) die Zündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches und/oder die Kraftstoffeinspritzung ist fehlerhaft;
 - f) es treten Zündaussetzer oder eine starke Laufunruhe der Brennkraftmaschine (1) auf;
- g) eine Sicherheitseinrichtung (21) zum Überwachen der Steue-35 rungsfunktionen der Brennkraftmaschine (1) stellt einen Systemfehler fest.



- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennkraftmaschine (1), wenn sie im
 HCCI-Betriebsmodus betrieben wird und mindestens eines der
 Ereignisse a) bis g) eintritt, auf einen fremdgezündeten Betrieb umgeschaltet wird.
- 3. Verfahren zum Steuern des Betriebs einer HCCI-Brennkraftmaschine, die im HCCI-Betriebsmodus oder in einem Betriebsmodus mit Fremdzündung betrieben werden kann und in Abhängiglokeit von vorgegebenen Betriebsparametern zwischen diesen Betriebsmodi umgeschaltet wird, dad urch gekennzeichnet, dass ein Betrieb der Brennkraftmaschine (1)
 im HCCI-Betriebsmodus erzwungen wird, wenn mindestens eines
 der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) die Rückführrate einer externen Abgasrückführung der Brennkraftmaschine (1) ist aufgrund einer Fehlfunktion größer als ein Grenzwert;
- 20 b) das Luft-Kraftstoff-Verhältnis (λ) ist trotz abgeschalteter Kraftstoffeinspritzung kleiner als 1.







nein

